

Motor de arranque MB1315E

- Nuevo, no reacondicionado
- Calidad de equipo original

Para mayor información, visite www.mundopiezas.com.ar



Tensión	Potencia	Masa/aislado	Rotación	Dientes	Diam. Piñón	Piñón en reposo	Piñón avanzado
12V	1.1kW	Masa	Anti Horario	9	25.8	32.5	46

MB1315E	APLICACIÓN	REFERENCIAS *
	AUDI A3 Con motor 1.6 1.8 T quattro 1.8 T 1.9 TDI 1.6 1.9 TDI	020 911 023F 95VW 11000BA 95VW 11000 BB 1072156 95VW 11000BC 020 911 023 FX 020 911 023 H 020 911 023 S 020 911 023 T

Contacte su Distribuidor por mayores detalles.
* Los códigos de fabricante son sólo referencias.

NUEVO PRODUCTO

Motor de arranque MB1315E

- Nuevo, no reacondicionado
- Calidad de equipo original

Para mayor información, visite www.mundopiezas.com.ar



Tensión	Potencia	Masa/aislado	Rotación	Dientes	Diam. Piñón	Piñón en reposo	Piñón avanzado
12V	1.1kW	Masa	Anti Horario	9	25.8	32.5	46

MB1315E	APLICACIÓN	REFERENCIAS *
 	SEAT TOLEDO I SEAT LEO II SEAT CORDOBA IBIZA II, INCA ALHAMBRA IBIZA III	020 911 023F 95VW 11000BA 95VW 11000 BB 1072156 95VW 11000BC
	Con motor 1.6 1.8 T quattro 1.8 T 1.9 TDI 1.6 1.9 TDI	020 911 023 FX 020 911 023 H 020 911 023 S 020 911 023 T

Contacte su Distribuidor por mayores detalles.

* Los códigos de fabricante son sólo referencias.

NUEVO PRODUCTO

Motor de arranque MB1315E

- Nuevo, no reacondicionado
- Calidad de equipo original

Para mayor información, visite www.mundopiezas.com.ar



	Tensión	Potencia	Masa/aislado	Rotación	Dientes	Diam. Piñón	Piñón en reposo	Piñón avanzado		
MB1315E	12V	1.1kW	Masa	Anti Horario	9	25.8	32.5	46	APLICACIÓN	REFERENCIAS *
  									SCIROCCO PASSAT GOLF II Y III SHARAN, POLO CLASSIC GOLF IV BORA, CADDY II NEW BEETLE GOLF V POINTER	020 911 023F 95VW 11000BA 95VW 11000 BB 1072156 95VW 11000BC 020 911 023 FX 020 911 023 H 020 911 023 S 020 911 023 T
									Con motor 1.6 1.8 T quattro 1.8 T 1.9 TDI 1.6 1.9 TDI	

Contacte su Distribuidor por mayores detalles.
 * Los códigos de fabricante son sólo referencias.

NUEVO PRODUCTO